

Maglia di giunzione CW
CW Connecting link




Tipo Type	Portata WLL	Dimensioni Dimensions							Peso Weight
	Kg	b mm	c mm	d mm	e mm	g mm	s mm	t mm	Kg
CW 5	1000	35	7	7	36	13	9	10	0,05
CW 6	1400	39	8	8	44	14	11	12	0,06
CW 7	1900	47	10	9	51	17	13	14	0,12
CW 8	2500	55	12	10	62	18	15	20	0,18
CW 10	4000	64	15	13	72	23	18	22	0,42
CW 13	6700	79	20	17	88	28	22	26	0,84
CW 16	10000	106	21	21	103	33	29	31	1,40
CW 19-20	16000	118	30	25	115	42	35	37	2,40
CW 22	19000	148	34	25	161	51	39	42	4,15
CW 26	26500	175	40	30	190	60	46	49	6,70
CW 32	40000	216	47	35	206	80	56	63	11,20

Maglia di giunzione inamovibile CLW
CLW Unremovable connecting link



Tipo Type	Portata WLL	Dimensioni Dimensions							Peso Weight
	Kg	b mm	c mm	d mm	e mm	g mm	s mm	t mm	Kg
CLW 7	1900	47	10	9	51	17	13	14	0,12
CLW 10	4000	64	15	13	72	24	18	22	0,42
CLW 13	6700	79	20	17	88	28	22	26	0,84
CLW 16	10000	106	21	21	103	33	29	31	1,14
CLW 19/20	16000	123	30	24	115	42	35		2,40
CLW 22	19000	148	34	25	161	51	39		4,15
CLW 26	26500	175	40	30	190	60	46		6,70
CLW 32	40000	216	47	35	206	80	56		11,20

Maglia di giunzione per brache di poliestere CARW
CARW Webbing slings connecting link



Tipo Type	Portata WLL	Dimensioni Dimensions							Peso Weight
	Kg	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	g mm	s mm	Kg
CARW 8	2500	29	65	12	10	66	18	18	0,4
CARW 10	4000	40	82	15	13	81	24	21	0,5
CARW 13	6700	50	100	20	17	104	28	27,5	1,2
CARW 16	10000	47	110	21	21	113	33	40	2
CARW 22	19000	109	215	29	27	178	48	59	6,5